

## Egen bedömning av avloppsanläggning

Följande punkter kan fungera som hjälp och stöd när du själv vill bedöma om din avloppsanläggning behöver förbättras eller inte.

**Miljönämnden kommer troligtvis inte att ställa några krav på förbättringar i nuläget om din anläggning passar in på någon av följande punkter:**

- Du har inget indraget vatten i huset.
- Du har ingen vattentoalett eller har en vattentoalett som är kopplad till en sluten tank.
- Din anläggning består av en trekammarbrunn och vattnet går vidare till en iordninggjord markbädd eller infiltrationsbädd. Det finns ett eller flera luftningsrör (se bild på nästa sida) för att bädden ska fungera tillräckligt bra.


**Miljönämnden kommer troligtvis att ställa krav på att din anläggning förbättras om den passar in på någon av följande punkter:**

- Du har vattentoalett och avloppsvattnet passerar ingen reningsanläggning alls eller endast en rensbrunn innan det kommer ut i dike eller liknande.
- Du har vattentoalett och avloppsvattnet går till en slamavskiljare (en-, två- eller trekammarbrunn) och sedan vidare utan att passera något mer reningssteg. Utloppet från slamavskiljaren leds exempelvis till dike, åkerdränering, stenkista eller går diffust ut i marken.
- Du har vattentoalett och avloppsvattnet går till en slamavskiljare (en-, två- eller trekammarbrunn) och sedan vidare till en markbädd eller infiltrationsbädd som saknar både tillstånd och luftningsrör.

### Behöver du mer hjälp?

Om din avloppsanläggning inte passar in på någon av punkterna ovan kan du kontakta avloppshandläggarna på miljöenheten för att få råd om hur din anläggning ska bedömas.


Du kan också avvakta tillsynsbesöket då en avloppshandläggare kommer ut och på plats gör en bedömning av anläggningen.



Nyköpings kommun  
Miljöenheten  
611 83 Nyköping  
tfn 0155-24 89 20  
[www.nykoping.se](http://www.nykoping.se)  
[miljo@nykoping.se](mailto:miljo@nykoping.se)

# Faktablad Nyköpings kommun

## Exempel på markbädd och luftningsrör



Exempel på markbädd från sidan. Om uppsamlingsbrunnen (längst till höger) och dess ledningar saknas har man istället en infiltrationsbädd. I båda fallen ska luftningsledningar sticka upp ur marken, se nedan.



Exempel på luftningsrör.



Nyköpings kommun  
Miljöenheten  
611 83 Nyköping  
tfn 0155-24 89 20  
[www.nykoping.se](http://www.nykoping.se)  
[miljo@nykoping.se](mailto:miljo@nykoping.se)